


UGIĘCIE STROPU BETONOWEGO na ok 40% powierzchni dachu (2 pomieszczenia)

POMIESZCZENIE 1 - tam jest największe ugięcie stropu, strop został podparty belkami drewnianymi.

POMIESZCZENIE 2 - tam jest widoczne ugięcie stropu, strop został podparty belkami drewnianymi.

POMIESZCZENIE 3 - tam strop generalnie wygląda OK - jest mniejsza rozpiętość pomieszczenia.

POMIESZCZENIE 4 - tam strop generalnie wygląda OK - jest mniejsza rozpiętość pomieszczenia.



Widok płaszczyzny dachu u góry



Pomieszczenie 1 - tam jest największe ugięcie stropu, zbrojenie widoczne na wierzchu, przeciek wody tam gdzie są plamy z oznaką korozji.





POMIESZCZENIE 2 - tam jest widoczne ugięcie stropu, strop został podparty belkami drewnianymi.

